



ข่าว กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

Vehicle, Building and Physical Plant Division



“ น่าอยู่ น่าดูปลอดภัย ”

ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 วันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2559

<http://www.vehicle.ku.ac.th>

ผศ.ดร.อนุชัย รามวงศ์กูร รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน นางสาวสุชีพ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองยานพาหนะฯ พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.จตุพร อัครโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำคณะผู้บริหารฯ รวมจำนวน 21 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



ภาพกิจกรรม(ประชุม)รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย KU GREEN CAMPUS, 13-12-2559



ภาพกิจกรรม(ประชุม)รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย KU GREEN CAMPUS, 13-12-2559



ภาพกิจกรรม(ประชุม)รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย KU GREEN CAMPUS, 13-12-2559

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามภารกิจในด้านกาให้บริการ ภายใต้ความรับผิดชอบของกองยานพาหนะฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา (กรรมการ) ,อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ (กรรมการ) , ผศ.ดร.ธีรภาพร อนันตะเศรษฐกุล (กรรมการ) , ดร.จิตรา พึ่งพานิช (ผู้สังเกตการณ์) พร้อมเลขานุการจากสำนักงานประกันคุณภาพ การนี้ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ นางสาวสุชีพ จันทร์ทอง พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างานต่างๆ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี



ภาพกิจกรรม อาคารและสถานที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2559



ภาพกิจกรรม อาคารและสถานที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2559



ภาพกิจกรรม อาคารและสถานที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2559

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในนามคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่ และให้บริการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริในการจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 โดยมอบหมายงานสวนและรักษาความสะอาด จัดตกแต่งสถานที่ในพิธีทำบุญตักบาตร จัดโต๊ะเก้าอี้ภายในอาคาร จัดซุ้มถ่ายภาพบริเวณหน้างาน จัดโต๊ะลงทะเบียนพร้อมผูกผ้าระบาย มอบหน่วยช่างก่อสร้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายงานบนเวทีและป้ายซุ้มอาหาร มอบหน่วยอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริดูแลในเรื่องการรักษาความสะอาด ห้องสุขา ระบบปรับอากาศพร้อมมอบหมายบุคลากรให้บริการภายในงานดังกล่าว งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



ภาพกิจกรรม จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559



ภาพกิจกรรม จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559



ภาพกิจกรรม จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559

ปรับปรุงทางเชื่อมต่อบริเวณสำนักพิพิธภัณฑฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้สถานที่



ดำเนินการตรวจสอบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ



โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ ซอยพลโยธิน 45



ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินแยกประตูามวงศ์วาน 2 ถึง อาคารจอดรถามวงศ์วาน 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนหย่อม ตรวจสอบแก้ไข
ปั้มน้ำต้นไม้สวนหย่อมประตูามวงศ์วาน 3 ตรวจสอบตู้ควบคุมเปิด - ปิดบ่อน้ำข้างอาคารพุทธเกษตร

ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเดินรถจักรยานถนนชูชาติ กำภู ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนข้างคูน้ำฝั่งหอพักหญิงอาคารโรงละคร ซ่อม
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนหน้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ถึงบริเวณแยกหอพักหญิง ซ่อมไฟแสงสว่างถนนหน้าหอหญิงและถนนระพีสาคริก

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชั้นล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริห้องอ่านหนังสือ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณอาคารโรงละคร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบน
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และบริเวณชั้นล่างอาคาร



ดำเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ตรวจสอบติดตั้งปั้มน้ำสวนพรรณไม้ประตุงามวงศ์วาน 1 ตัดต่อท่อน้ำสวนเพื่องฟ้าชอยพหลโยธิน 45 และติดตั้งหัวก๊อกน้ำ



ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดำเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ของอาคารส่วนกลางซึ่งงบประมาณรายได้ส่วนกลาง ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมท่อน้ำประปาแตก , อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร , อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจสอบระบบปั้มน้ำบ่อน้ำเสีย



ซ่อมแซมหลอดไฟ ภายในอาคารเรียน แสงสว่างห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4



ซ่อมแซมแผงวงจรควบคุมการทำงานของมอเตอร์ลิฟต์ แผงควบคุมการจ่ายไฟให้แผงควบคุมปุ่มกดหน้าชั้น สายพ่วงกับแผงควบคุมฯ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้องสุขา ซ่อมแซมห้องสุขา ซ่อมแซมก๊อกน้ำ สายชำระห้องสุขาและก๊อกน้ำโถปัสสาวะ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 , 2 , 3 และ 4 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 และ 4

จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ชั้น 1,2 บริเวณพื้นที่ 2,500 ตรม. อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ (ปูพื้นบล็อกคอนกรีต,จัดทำรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก,ติดตั้งโคมไฟ สวิตซ์ไฟ, ถมดินปรับพื้นที่)



งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ดำเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และชมรมต่างๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้


พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต พัฒนาเทคอนกรีตปิดผาบ่อเกรอะ ตึกพักชายที่12 เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และปลอดภัย เทคอนกรีตสะพานทางเดิน ภายในหอพักหญิง เพื่อปรับผิวพื้นสะพานให้เรียบ สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น



พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต

ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงจรรยารัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เปลี่ยนท่อน้ำประปาแตก ตึกพักหญิงบุษกร,ตึกพักหญิงชงโค และตึกพักชายที่ 14 เพื่อป้องกันน้ำรั่วและใช้งานได้ตามปกติ ซ่อมแซมกระจกสองหน้าหลุด ตึกพักหญิงบุษกร เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5, ตึกพักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงจรรยารัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมแซมเตียงหักและเปลี่ยนไม้กระดาน ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมแซมบานประตูหลุด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

เปลี่ยนโถส้วมแตกร้าว ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



การติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดำเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์ และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย



การตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน งานรักษาความปลอดภัย ดำเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.



พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัยดำเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.



การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอตรงงามวงศ์วาน 1 อาคารจอตรงบางเขน อาคารจอตรงงามวงศ์วาน 2 อาคารจอตรงวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย



ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.vehicle.ku.ac.th



facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

จัดทำโดย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel. 0-2942-8981-5 ภายใน 1574 Email : psdvbbpd@ku.ac.th www.vehicle.ku.ac.th